



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 29/12/2023

Hora inicial: 14:46:00

Hora final: 14:55:00

Duración revisión: 00 horas 9 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: MARTIN ALONSO MOLINA
Placa: LJZ858
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 16128
Técnicos: /DANIEL LOPERA

N.int: 126
Capacidad: 5
Nro.Factura: 117367

Propietario: MARTIN ALONSO MOLINA
Cédula Conductor: 71052404

Tipo: Bus
Modelo: 2023
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por:Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.5-Delantera Derecha:3.6-Trasera Izquierda Interior:3.3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3.5-Trasera

Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:2.9

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑIC.