




| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS | | | | NIT: 901259084-1 | | |
| Fecha de inspección: 09/01/2024 | | | | Consecutivo: 2024-0159 | | |
| Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958 | | | | Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05 | | |
| DATOS DEL PROPIETARIO | | | | DATOS DEL VEHICULO | | |
| Nombre y Razón Social: EMILSEN MARIA BERRA VARGAS | | | | Placa: | Interno: | Tipo: |
| Cedula o NIT: 43576294 | | | | EQX695 | | CAMIONETA |
| CRITERIOS | CUMPLE | NO CUMPLE | N/A | Modelo: | Marca: | Kilometraje: |
| Documento de identidad | X | | | 2019 | FOTON | GPS |
| Licencia de conducción | X | | | | | |
| CRITERIOS | | | | SI | NO | FECHA |
| Tarjeta de propiedad | | | | X | | 2018-02-22 |
| Tarjeta de operación | | | | X | | 2024-02-04 |
| Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente) | | | | X | | 2024-02-21 |
| Revisión Bimestral | | | | X | | 2023-11-08 |
| Revisión técnico mecánica (vigente) | | | | X | | 2024-01-13 |
| Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente) | | | | X | | 2024-03-07 |
| ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| EQUIPO DE CARRETERA | 1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas | X | | | | |
| | 2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos | X | | | | |
| | 3. Extintor N0 1 | X | | | | |
| | 4. Dos tacos para bloquear el vehículo | X | | | | |
| | 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | | | |
| | 6. Cruceta | X | | | | |
| | 7. Linterna | X | | | | |
| | 8. Llanta de repuesto | X | | | | |
| LADO IZQUIERDO | 10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | |
| | 11. Logo razón social de la empresa transportadora | X | | | | |
| | 12. Estado y seguros de las puertas y ventanas | X | | | | |
| LADO DERECHO | 14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | |
| | 15. Logo razón social de la empresa transportador | X | | | | |
| | 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas | X | | | | |
| PARTE POSTERIOR | 17. Luz de freno (stop) y tercer stop | X | | | | |
| | 18. Luces traseras medias | X | | | | |
| | 19. Luces de reversa | X | | | | |
| | 20. Luces de parqueo | X | | | | |
| | 21. Luces direccionales | X | | | | |
| | 22. Vidrio Panorámico | X | | | | |
| | 23. Luz de placa | X | | | | |
| | 24. Velocidad máxima | X | | | | |
| | 27. Como conduzco | X | | | | |
| | Estado de la placa | X | | | | |
| PARTE FRONTAL | 29. Luces delanteras altas y bajas | X | | | | |
| | 30. Luces direccionales y parqueo | X | | | | |
| | 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho) | X | | | | |
| | 32. Estado de la placa | X | | | | |
| | 34. Emblema escolar (escrito al contrario) | X | | | | |
| ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO | 37. Estado general de latonería y pintura | X | | | | |
| ESTADO | 38. Estado de los cinturones de seguridad | X | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------------|--------|
| INTERNO DEL VEHICULO | 39. Espejo retrovisor y central | X | | | |
| | 40. Aseo general | X | | | |
| | 43. Estado general de sillas y cojinería | X | | | |
| | 44. Estado del puesto del conductor | X | | | |
| | 45. Salidas de emergencia señalizadas | X | | | |
| | 46. Palanca de expulsión o martillo | X | | | |
| | 47. Dispositivo sonoro de seguridad | X | | | |
| | 48. Pitos delantero y de reversa | X | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 49. Freno Principal | X | | | |
| | 50. FRENO DE EMERGENCIA | X | | | |
| | 51. Suspension | X | | | |
| | 52 Niveles de fluido (Aceite) | X | | | |
| | 52. Niveles de fluido (frenos) | X | | | |
| BOTIQUIN | 52. Niveles de fluido (Refrigerante) | X | | | |
| | 58. Tijeras de punta roma | X | | | |
| | 59. Gasas limpias (20 unidades) | X | | | |
| | 60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas | X | | | |
| | 61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor) | X | | | |
| | 63. Curitas (mitad de la capacidad) | X | | | |
| | 64. Baja lenguas (20 unidades) | X | | | |
| | 65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor) | X | | | |
| | 66. Encendedor | X | | | |
| | 67. Copitos | X | | | |
| | 74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad) | X | | | |
| | 80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml | X | | | |
| | 81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad | X | | | |
| | 82. Termómetro de mercurio o digital Unidad | X | | | |
| | 83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad | X | | | |
| | 84. Gel antibacterial | X | | | |
| IMAGEN CORPORATIVA | 85. IMAGEN CORPORATIVA | X | | | |
| LLANTAS | LLANTAS | X | | | |
| LLANTAS | | | | | |
| Delantera izquierda | Delantera derecha | Trasera izquierda | | Trasera derecha | |
| DUNLOP | DUNLOP | IN | EX | IN | EX |
| 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | DUNLOP | DUNLOP | 0 | 0 |
| 9MM | 9MM | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 0 | 0 |
| 9MM | 9MM | 11MM | 9MM | 0 | 0 |
| Cumple | Cumple | 11MM | 9MM | 0 | 0 |
| | | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| RECOMENDACIONES | | | | | |
| Adquiera un botiquín mas adecuado | | Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil | | | |
| Prepare nueva revisión tecnomecánica | | Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios | | | |
| Señalice las salidas de emergencia clara y visible | | Absténgase de utilizar sillas improvisadas | | | |
| Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad | | Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles | | | |
| Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles | | Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín | | | |
| Mejora del estado de latonería y pintura | | Mejore la bandera escolar | | | |
| Mejore la instalación de cinturones de seguridad | | Prepare caja de herramientas | | | |
| Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es) | | Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil | | | |
| Prepare renovación de SOAT | | Realice el aseo de la cojinería | | | |

| | |
|--|--|
| Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar | Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad |
|  |  <p data-bbox="954 1003 1286 1137"> TECNOLOGÍAS DELTRANSPORTESAS NIT 901259084-1 CEL 3118870958 </p> |
| Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ | Firma:  |
| Nombre y apellido del conductor: | Firma: |
| Resultado de la Inspección: | <p data-bbox="1075 1406 1241 1451" style="text-align: center;">Aprobado</p> |