

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 1000393823	
2024-01-17	JULIETH GIRALDO	Teléfono		Ciudad	
Dirección		1000000		Medellin	
CR 58EE# 84A-35				Departamento	
				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
FWK121	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10019078809	2019-08-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM100970		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C221169	OTTO	1998	177430	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2024-01-17 FWK121 16:07



2024-01-17 FWK121 16:06

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.00		73.00		68.70		81.80	40	%

Frenos

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
81.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3063.00	3465.00	N	Eje 1 Derecho	2777.00	3204.00	N	9.34	30	%
			Eje 2 izquierdo	1951.00	2904.00	N	Eje 2 Derecho	2094.00	2634.00	N	6.83	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
37.00	18	%										%	
Desviación lateral													

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	0.13				10	m/km

Inspección Visual

Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Cojinera	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA


G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.48
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.53	4.99
Eje2	4.37	4.54


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Technic Ingenieros S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecánica)