

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-03-12	HADER ARBEY GUTIERREZ	CC (X) NIT () CE () No. 98629998	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 9 SUR 79 C 139	9999999	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
LKL007	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2024	10028600422	2023-03-07	Blanco (glacial (v)	Gasolina	9FBHJD406RM564228		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A460D050231	OTTO	1333	10334	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	87.60		85.60		44.60		53.80
				Mínimo	Unidad		
				40	%		

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
58.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1552.00	3433.00	N	Eje 1 Derecho	1422.00	3374.00	8.38	30	%
			Eje 2 izquierdo	2093.00	3014.00	N	Eje 2 Derecho	2378.00	2930.00	12.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
29.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-2.21	-1.61						

Inspección Visual							
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Pto	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Lañonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------