


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-02-28	Nombre o razón social FERNANDO ISAZA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70753890			
Dirección CRA91 #33-81		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR842	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019917817	Fecha Matrícula 2019-12-20	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRC03387LK590315
No. Motor YD25708077P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 102029	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 76.90	Delantera Derecha	Valor 71.00	Trasera Izquierda	Valor 85.50	Trasera Derecha	Valor 85.60	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3787.00	N	Eje 1 Derecho	3476.00	N	8.21	30	%
			Eje 2 izquierdo	2451.00	N	Eje 2 Derecho	2772.00	N	11.60	30	%
22.60	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral					
Eje 1 0.08	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------