

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-03-21		Nombre o razón social BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39386296	
Dirección CLL 70 B N 27 087		Teléfono 5555555	Cludad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR627	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020634981	Fecha Matrícula 2019-11-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM147588
No. Motor 2842Q242295	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 201000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 76.90	Delantera Derecha	Valor 75.20	Trasera Izquierda	Valor 83.00	Trasera Derecha	Valor 74.20	Mínimo Unidad %

Frenos								
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
56.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2121.00	N	Eje 1 Derecho	2047.00	3791.00
			Eje 2 izquierdo	2079.00	N	Eje 2 Derecho	1847.00	3074.00
16.00*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Desviación lateral					
Eje 1 0.11	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
					10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Balillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

NO

LÍMITES DE ALERTA (MM)		
límite de operación	3.15	
pta	desviación	desviación
desv.	0.99	1.17
desv.	3.13	3.19

Steven Zapata Serna

STEVEN ZAPATA SERNA

NOTAS Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnicas Ingberman S.A.S - Tech-ATM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)