

TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 05/03/2024		Consecutivo: 2024-3661		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: PEREZ MURILLO CLAUDIA PATRICIA				
Cedula o NIT: 43667455				
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS		SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad		X		2022-11-11
Tarjeta de operación		X		2025-04-17
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X		2024-03-18
Revisión Bimestral		X		2024-05-05
Revisión tecnico mecánica (vigente)			X	2024-10-27
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)		X		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	3. Extintor NO 1	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	6. Cruceta	X		
	7. Linterna	X		
	8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X		
	18. Luces traseras medias	X		
	19. Luces de reversa	X		
	20. Luces de parqueo	X		
	21. Luces direccionales	X		
	22. Vidrio Panoramico	X		
	23. Luz de placa	X		
	24. Velocidad máxima	X		
	27. Como conduzco	X		
	Estado de la placa	X		
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X		
	30. Luces direccionales y parqueo	X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
	32. Estado de la pinta	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X		
	37. Estado general de latoneria y pintura	X		
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X		

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
	LLANTAS	X			

LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
HANKOOK 255/70R16 7MM Cumple	HANKOOK 255/70R16 7MM Cumple	IN	EX	IN	EX
		HANKOOK	HANKOOK	0	0
		255/70R16	255/70R16	0	0
		7MM	7MM	0	0
		4MM	7MM	0	0
		4MM	7MM	0	0
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria
Sea mas accesible ante la persona que realiza la	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de

inspección de la ruta escolar

seguridad



TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la inspección:

Aprobado