


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () GE () No. 1060393823	
2024-03-23	JULIETH GIRALDO	Teléfono		Ciudad	Departamento
Dirección		1000000		Medellin	Antioquia
CR 58EE# 84A-35					

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
FWK121	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10019078800	2019-08-27	Blanco glacial (V)	Gas - gasolina	9F0H5R503LM169570		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindeje	
E410C221169	OTTO	1998	78541	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2024-03-23 FWK121 09:56



2024-03-23 FWK121 09:49

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	71.70		87.90		73.50		80.50
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77.20	50	%	Eje 1 Izquierdo	2069.00	3018.00	N	Eje 1 Derecho	2224.00	2586.00	6.97	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2109.00	2999.00	N	Eje 2 Derecho	2304.00	2679.00	8.46	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
39.10	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.03						

Inspección Visual							
Luz Interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Tapiceria	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Litoneria y Pintura	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Colneria	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO.

[illegible][illegible]

Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, 2000. Data are based on the 2000 National Wetlands Inventory. Wetlands are defined as areas that are periodically or permanently flooded or saturated with water, and that support wetland plants and animals.

Downloaded by [193.50.135.80] - New York University at 06:05 04 October 2014