



Ficha Nro.68321

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 26/04/2024
Hora inicial: 07:42:00
Hora final: 07:56:00
Duración revisión: 00 horas 14 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JHOVANNY BOLIVAR

Placa: FWK623
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 152565

N.Int: 72
Capacidad: 5
Nro.Factura: 120732

Técnicos: /DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES

Propietario: BOLIVAR JHOVANNY
Cédula Conductor: 98530096

Tipo: Automovil
Modelo: 2020
Licencia: C2


Lote: SEGUNDA REVISION 2024
Marca: CHEVROLET
Elaborado por: Inspe: DANIEL LOPERA/Rev1

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:12-Delantera Derecha:11-Trasera Izquierda Interior:10-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:9-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5

Vigencia del extintor próximo a vencerse en: 30/04/2024

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTEDI!

V03.40j
Fecha: 26/04/2024 Hora: 07:52:51
Fecha impr.: 26/04/2024 Hora impr.: 07:54:53

Nº serie :
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono : 230 61 11
Matrícula : FWK623
Marca : CHEVROLET
Modelo : COLORADO
Kilometraje : 152565
Chasis :
Inspectores : JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve
> 7,0 m/km
> 20,0 %
< 45 %
< 25 %

Grave
> 10,0 m/km
> 30,0 %
< 40 %
< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,3 m/km



Desviación: -0,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 62 %
P.izq.: 619 kg

Dif.: 0 %

Efic.der.: 62 %
P.der.: 540 kg



Efic.izq.: 54 %
P.izq.: 434 kg

Dif.: 0 %

Efic.der.: 54 %
P.der.: 437 kg

Nº 36600


PISTA DE PRUEBA
REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

TECNICENTRO
LOS COLORES®

Matrícula: FWK623

Fecha: 26/04/2024 Hora: 07:52:51

FRENOS



Total F.S.: 10768 N
Efic.: 54 %

Total peso: 2030 kg

Total F.M.: 3579 N
Efic.: 18 %



F.lzq.: 3192 N F.Der.: 3069 N
Dif.: 4 %

Dif.Máx.: 10 %

D.M.I.: 807 N D.M.D.: 726 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1159 kg Efic.: 55 %

R.R.I.: 237 N R.R.D.: 274 N



F.lzq.: 1780 N F.Der.: 1799 N
Dif.: 1 %

Dif.Máx.: 2 %

D.M.I.: 1100 N D.M.D.: 1083 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: --- %

R.R.I.: 220 N R.R.D.: 340 N



F.lzq.: 2335 N F.Der.: 2173 N
Dif.: 7 %

Dif.Máx.: 22 %

D.M.I.: 588 N D.M.D.: 749 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 871 kg Efic.: 53 %

R.R.I.: 172 N R.R.D.: 189 N