


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-25		Nombre o razón social GIOVANNY GALLEG			
Dirección CR 67 2 48		Teléfono 1111111		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTW992	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020127731	Fecha Matrícula 2020-01-25	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM251188
No. Motor E410C231096	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 85716	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-05-25 GTW992 10:21

2024-05-25 GTW992 10:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.10	Delantera Derecha	Valor 84.20	Trasera Izquierda	Valor 87.30	Trasera Derecha	Valor 83.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
77.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2590.00	3528.00	N	Eje 1 Derecho	2771.00	3093.00	N	6.53	30
			Eje 2 izquierdo	1871.00	2679.00	N	Eje 2 Derecho	2065.00	2740.00	N	9.39	30
30.20	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.10	Eje 2 -0.10	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Interna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.19	3.14
Eje2	3.44	3.46



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)