

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002910-2404



DIAGNOSTICAR 3555555  
NIT 8300635840  
Cra 43 No 70-168 Local 1 Tel 3689681  
BARRANQUILLA

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2024-04-26	Nombre o razón social: banco de bogota sa			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 860002964
Dirección: cr 46 70 168	Telefono: 3052018591		Ciudad: BARRANQUILLA	Departamento: ATLANTICO	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GDW687	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindraje: 1998 Kilometraje: 100518
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10029514458	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: BANCO DE BOGOTÁ



Fecha 2024-04-26, Placa CDW687 Hora 09:47



Fecha 2024-04-26, Placa CDW687 Hora 09:55

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 63	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 45	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo 72,5	Unidad %	Fuerza 2816	Peso 4002	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3031	Peso 3963	Unidad N	Desequilibrio 7,1	Máximo 30	Unidad %
	Eje 2 Izquierdo		2533	3384	N	Eje 2 Derecho	2024	2992	N	20,1*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 24,5	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
	Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho						
	Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	4,9	Eje 2	-6,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Bastidor o chasis (m)	CUMPLE									
Pisos	CUMPLE									
Terminales de la dirección	CUMPLE									
Cuna de la dirección (m)	CUMPLE									
Abrazaderas	CUMPLE									
Barra estabilizadora	CUMPLE									
Resortes o ballestas (m)	CUMPLE									
Emisión de humo negro o azul (m)	CUMPLE									
Fuga de combustible (m)	CUMPLE									
Relación cadena piñones (m)	CUMPLE									
Stop o luz de freno (m)	CUMPLE									
Luces direccionales (m)	CUMPLE									
Cables y conexiones eléctricas (m)	CUMPLE									
Rines (m)	CUMPLE									
Palancas de frenos (m)	CUMPLE									
Limpiaparabrisas	CUMPLE									
Panorámicos	CUMPLE									
Chapas o manijas	CUMPLE									
Polarizado	CUMPLE									
Bompers o defensa	CUMPLE									
Anclaje de sillas (m)	CUMPLE									
Distintivo de la empresa (m)	CUMPLE									
Señales de advertencia	CUMPLE									
Gato	CUMPLE									
Botiquín	CUMPLE									
Banderola (m)	NO APLICA									

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.00
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,21	5,96
Eje 2	6,9	6,78