

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00001468-2405

AUTOMÁS

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2024-05-31	Nombre o razón social: SERGIO SANCHEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 71729395
Dirección: BARRIO 30 DE MAYO	Telefono: 3216997754	Ciudad: BARBOSA	Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: FWK462	Marca: CHEVROLET	Línea: DMAX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 2500	Kilometraje: 135490
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028812483	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GALAXIA	Empresa:	Conductor: SERGIO SANCHEZ	



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	77		66		73		67	40					
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3054	4179	N	Eje 1 Derecho	2825	3904	N	7,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2675	2727	N	Eje 2 Derecho	2231	3139	N	16,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad											
32,7	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	-1,9	Eje 2	-1,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10
										Unidad	
										(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		G1 Eje3 llanta Izquierda		G1 Eje3 llanta Izquierda		G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		G1 Eje4 llanta Derecha		G1 Eje4 llanta Derecha		G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		G1 Eje5 llanta Izquierda		G1 Eje5 llanta Izquierda		G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		G1 Eje5 llanta Derecha		G1 Eje5 llanta Derecha		G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo		G1 Eje2 Rln Izquierdo		G1 Eje2 Rln Izquierdo		G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho		G1 Eje1 Rln Derecho		G1 Eje1 Rln Derecho		G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho		G1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho		G1 Eje4 Rln Derecho		G1 Eje4 Rln Derecho		G1 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho		G1 Eje5 Rln Derecho		G1 Eje5 Rln Derecho		G1 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo		G1 Eje1 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho		G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo		G1 Eje3 Rln Izquierdo		G1 Eje3 Rln Izquierdo		G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo		G1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo		G1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura		G1 Latoneria y Pintura		G1 Latoneria y Pintura		G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tapiceria		G1 Tapiceria		G1 Tapiceria		G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Cojneria		G1 Cojneria		G1 Cojneria		G1 Cojneria	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Caja de Direccion		G1 Caja de Direccion		G1 Caja de Direccion		G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Terminales		G1 Terminales		G1 Terminales		G1 Terminales	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales		G1 Brazos Axiales		G1 Brazos Axiales		G1 Brazos Axiales	CUMPLE
		G1 Eje1 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Bastidor		G1 Bastidor		G1 Bastidor		G1 Bastidor	CUMPLE
				G1 Pisos		G1 Pisos		G1 Pisos		G1 Pisos	CUMPLE
				G1 Promedio de Distancia		G1 Promedio de Distancia		G1 Promedio de Distancia		G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
				G1 Promedio de Tiempo		G1 Promedio de Tiempo		G1 Promedio de Tiempo		G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,16
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,26	5,46
Eje 2	1,74	4,33



ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.