



2024-06-06, THR481 09:43



2024-06-06, THR481 09:45

#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO1	TECNOLUX	0291	COMBI			
FRENOMETRO	TECMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2210A0083	N/A			
PIE DE REY	STARRETT	19/-360124				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH 2161	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO1	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
CAMARA	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
FRENOMETRO	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
VISUAL	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
BANCO SUSPENSIÓN	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
DESVIACIÓN LATERAL	IVAN DE JESUS TORO ROJAS

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR  
Director técnico

Fin del informe

**7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)**

Eje 1 6.20	Eje 2 -1.60	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
---------------	----------------	-------	-------	-------	-------------------	----------------

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
1.1.14.40.2	Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
1.1.10.35.4	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de Dirección.	DIRECCION		X
		TOTAL		3

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.82	6.60				
DERECHA	4.89	6.92				4.53

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 5.00 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 4.92 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 4.91 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 4.86 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 7.63 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 7.40 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 6.81 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 6.78 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 5.10 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 4.91 mm

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	31.0	33.0				
DERECHA	31.0	34.0				33.0

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



CDA LIVIANOS Y PESADOS  
GIRARDOTA S.A.S.  
NIT: 901296464  
VDA LA MATICA PARTE BAJA KM  
27 VIA BELLO BARB  
Tel - 6043222890  
GIRARDOTA - Antioquia  
CDAGIRARDOTA@GMAIL.COM

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2024-06-05 08:34:30	Nombre o Razón social CAROLINA OSPINA PEREZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 1035851817
Dirección CRA16A#10A-10	Teléfono fijo o Número de Celular 3007856983	Ciudad GIRARDOTA
Correo Electrónico CLIENTESCDAPESADOS@GMAIL.COM		

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa THR481	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea DMAX
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10031483937	Fecha de matrícula 2014-03-28	Color BLANCO GALAXIA	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3WXE0236940
No de motor LK6193	Tipo motor Diésel	Cilindrada(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 2500	Kilometraje 379088	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje Sí( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 130	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 20250509	Conversión GNV Sí( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (Sí) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad 10.2			2.5	klux	NO
	Inclinación	1.60			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad 8.30			2.5	klux	NO
	Inclinación	2.50			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad 20.5				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad 20.0				klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad 1.30				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad 2.70				klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 44.5			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.0	Delantera Derecha	Valor 59.4	Trasera Izquierda	Valor 46.0	Trasera Derecha	Valor 48.3	Minima	Unidad
								40	%

## 6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3944	5906	N	Eje 1 3767	4689	N	4.49	20	30	%
Eje 2	3453	4944	N	Eje 2 3708	4287	N	6.88	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3		N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4		N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5		N		20	30	%
Eficacia Total			Valor 75.0		Mínimo 50		Unidad %			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
18.5	18	%	Sumatoria Izquierdo 1972	10850	N	Sumatoria Derecho 1697	8976	N