

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00019901-2406  
CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063  
CARTAGENA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA	Nombre o razón social:			DOCUMENTO DE IDENTIDAD:							
Fecha de prueba: 2024-06-25	TRANSPORTES SUPERIOR SAS			CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 800234281				
Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2	Teléfono: 3232308584			Ciudad: CARTAGENA			Departamento: BOLIVAR				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: JYX710	Marca: CHEVROLET	Línea: NPR	Clase: BUSES	Modelo: 2022	Cilindrada: 5193	Kilometraje: 122951	Conductor: TRANSPORTES SUPERIOR SAS				
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 1002546835	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:							
 Foto 2024-06-25 Placa JYX710 Hora 20:45				 Foto 2024-06-25 Placa JYX710 Hora 20:47							

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo						
53.1	50	%	6764	13832	N	Eje 1 Derecho	6187	12066	N	8.5	30 %
			8373	13636	N	Eje 2 Derecho	6259	12361	N	25.2	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho			
9.4*	18	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	-0.5	Eje 2	6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batena	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Ilanta	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Derecho	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lanta de respuesta	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE				
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidores	CUMPLE	G1 Bastidores	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G11: CHASIS  
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B  
 Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto		4.85	
Izquierda		Derecha	
Eje 1	4.79	R1	4.81
		R2	R1
Eje 2	5.17	5.22	5.26
			5.31

KEYNER BALETA NARVAEZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.