

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

EXPOSICIONES

CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,

NIT. 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,



MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba	2024-06-15	Nombre o razón social	CARLOS MARIO FERIA JARAMILLO	Documento de identidad	CC (X) NIT () CE () No. 98682419
Dirección	CILE66F # 43- 33	Teléfono	1000000	Ciudad	Medellin
		Departamento	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO

Placa	SWX624	País	Colombia	Servicio	Publico	Clase	Camioneta	Marca	Renault	Línea	Alaskan
Modelo	2022	No. de licencia de transito	10024576709	Fecha Matricula	2021-11-23	Color	Blanco hielo	Combustible	Diesel	VIN o Chasis	3BRCD33B5NK590722
No. Motor	YD25741201P	Tipo Motor	DIESEL	Cilindraje	2488	Kilometraje	69311	Número de Sillas	5	Vidrios Polarizados	SI () NO ()
										Blindaje	SI () NO (X)



2024-06-15 SWX624 11:52

2024-06-15 SWX624 11:52

Suspensión (si aplica)		Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad	
Delantera	Izquierda	78.30	Delantera	Derecha	74.30	Izquierda	69.80	Derecha	69.60

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3801.00	N	Eje 1 Derecho	3177.00	4704.00	N	16.40	30
			Eje 2 izquierdo	2310.00	N	Eje 2 Derecho	2985.00	4438.00	N	22.60*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N		%
17.50*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.11						

Inspección Visual

Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tieras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE
Arcaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Bailistas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latorería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aspo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE
Banderaola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces alias	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

PROBADO: SI X
MENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.98
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.92	4.88
Eje2	5.23	5.01

Steven Zapata
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
STEVEN ZAPATA SERNA

Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Ing Ingenieria S A S - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)