

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-07-10	HADER ARBEY GUTIERREZ	CC (X) NIT () CE () No. 98629998	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 9 SUR 79 C 139	9999999	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
LKL007	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2024	10028600422	2023-03-07	Blanco glaciar (v)	Gasolina	9FBHJD406RM564228		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A460D050231	OTTO	1333	14440	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-07-10 LKL007 12:06



2024-07-10 LKL007 12:11

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71.20		78.60		66.70		63.40	40	%

Frenos

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2368.00	4182.00	N	Eje 1 Derecho	2422.00	3183.00	N	2.23	30	%
			Eje 2 izquierdo	1439.00	2041.00	N	Eje 2 Derecho	1681.00	2379.00	N	14.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
8.06*	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
3.14	1.43				10	m/km

Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovísors	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

02 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	03 SISTEMA ELÉCTRICO	04 RINOS	05 CHAVIS
06 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	04 EQUIPO DE CARRETERA	08 ESTADO DE PRESENTACIÓN	09 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Yair Rendon

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		7.52
Eje	Interronda	Derroche
Rp1	0.25	0.45
Rp2	0.02	0.20

YAIR RENDON AQUILBRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnozon Ingeniería S.A.S. - Temo-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)