

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SANTA ROSA DE OSOS S.A.S., NIT 900177069-2
Av 38 # 28-22 La Variante, SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA)
TEL: 3128848586 - 3003499242

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2024-07-15	Nombre o razón social BANCOLOMBIA SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 890903938
Dirección NO REPORTA	Teléfono 9999999	Ciudad Medellín

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX277	País Colombia	Servicio Público	Clase Buseta	Marca Hino	Línea Fc9jgtz
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020532268	Fecha Matrícula 2020-03-18	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9F3FC9JGTLXX10282
No. Motor JOSEUA20226	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 5123	Kilometraje 165005	Número de Sillas 31	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditables

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad dBA	Intensidad		Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	6. Suma de la intensidad de todas las luces			
				Baja Derecha	23.10	2.5	klux/1m	1.64	0.5 - 3.5	%	Intensidad	Máximo	Unidad
				Baja Izquierda	20.60	2.5	klux/1m	1.02	0.5 - 3.5	%	70.50	225	klux/1m

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Máximo	Unidad
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Máximo	Unidad
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------

8. Frenos

Eficacia total	Máximo	Unidad	Fuerza			Peso			Fuerza			Peso			Unidad					
			Eje 1 izquierdo	11675.00	14802.00	N	Eje 1 Derecho	10927.00	12697.00	N	Eje 2 Derecho	10955.00	15675.00	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N
76.00	50	%	Eje 2 izquierdo	11682.00	16327.00	N	Eje 2 Derecho	10955.00	15675.00	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N	Eje 5 Derecho	N
38.80	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	Eje 4 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho	

9. Desviación lateral

Eje 1 -3.05	Eje 2 -2.57	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	-----------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Oxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Ralenti	%	Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti			Ralenti			
		Crucero	%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero			Crucero			

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS.

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.08 78.6 PSI	6.97 78.4 PSI	4.01 78.8 PSI			
DERECHA	5.23 78.8 PSI	6.17 78.5 PSI	4.26 78.3 PSI			6.78 77.4 PSI

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCIÓN

63781

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JONATHAN MZO MEDINA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
Hector Eduardo Alzate Restrepo [Inspección sensorial interior], Hector Eduardo Alzate Restrepo [Inspección sensorial motor], Kevin Ogaza Arango [Alineación, peso y frenos], Kevin Ogaza Arango [Alineación de luces], Hector Eduardo Alzate Restrepo [Profundidad de labrado], Kevin Ogaza Arango [Tercera placa], Hector Eduardo Alzate Restrepo [Foto trasera], Hector Eduardo Alzate Restrepo [Inspección sensorial inferior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Técnica Leggera S.A.S. - Auto-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



C.D.A SANTA ROSA DE OSOS S.A.S
AV 38 SEC LA VARIANTE 28-22
ANTIOQUIA / SANTA ROSA DE OSOS SANTA ROSA DE OSOS
Colombia


Autorización de Facturación Electrónica No. 18764061494108 • Fecha: 07-12-2023 • Desde el No. FESR-20.001 hasta el No. FESR-30.000.

Factura Electrónica de Venta
FESR22661

Vendido a:
TRANSPORTES SUPERIOR SAS
CL51 N 72 25 OF 204
MEDELLÍN
Colombia
2608425

CC/NIT: 800234281-1

Dirección de Envío:
TRANSPORTES SUPERIOR SAS
CL51 N 72 25 OF 204
MEDELLÍN
Colombia



Fecha de factura: 15-07-2024 10:51:18 Fecha de vencimiento: 15-07-2024 Código del cliente: 800234281 Referencia: FESR22661/60

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	[15] FICHA TECNICA	1	46.219	\$ 46.219

Total Factura en Letras: Cincuenta Y Cinco Mil Un Pesos

CUFE:

096def3b32d842afa9c31598a8320728e61dd86d41ab172f6f19a6ca48d86c5a02bd1e13848d2a911082461a33378800

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos para letra de cambio, según el Artículo 5º de la ley 1231 de 2008, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Subtotal	\$ 46.219
IVA	\$ 8.782
Total	\$ 55.001
Pagado en 15-07-2024	\$ 55.001
Importe vencido	\$ 0

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: FESR22661/60

PLACA GTX277

Plazo de pago: Pago inmediato

