

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-07-22	Nombre o razón social BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39386296	
Dirección CLL 70 B N 27 087	Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESR627	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020634981	Fecha Matrícula 2019-11-28	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9F8H3R595LM147588		
No. Motor 2842Q242295	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 216959	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-07-22 ESR627 11:57



2024-07-22 ESR627 11:56

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	76.90		75.30		77.80		79.50
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.50	50	%	Eje 1 izquierdo	1903.00	4446.00	N	Eje 1 Derecho	1854.00	3729.00	2.57	30 %
			Eje 2 izquierdo	1833.00	3110.00	N	Eje 2 Derecho	1756.00	2981.00	4.20	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
36.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.25						

Inspección Visual							
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLI		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPL		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPL		
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPI		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPI		
Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPI		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPI		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPI		
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMI		
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMI		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMI		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Galo	CUMI		
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMI		
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMI		
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMI		
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMI		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMI		
Retrovisores	CUMPLE	Espijos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMI		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS