

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001570-2407
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

FECHA

Fecha de prueba: 2024-07-31	Nombre o razón social: SERGIO SANCHEZ	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 71729395
Dirección: BARRIO 30 DE MAYO	Teléfono: 3218997754	Ciudad: BARBOSA	Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: FWK462	Marca: CHEVROLET	Línea: DMAX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 2500	Kilometraje: 139727
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028812483	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GALAXIA	Empresa:	Conductor:	SERGIO SANCHEZ



Fecha 2024-07-31, Placa FWK462 Hora 13:50



Fecha 2024-07-31, Placa FWK462 Hora 13:52

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 53	Delantera Derecha	Valor 53	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 57,2	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3099	Peso 5768	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2916	Peso 5033	Unidad N	Desequilibrio 5,9	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26,6	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	2924	4640	N	Eje 2 Derecho	2467	4473	N	15,6	30	%
Desviación Lateral													
Eje 1	-3,1	Eje 2	1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (m/km)			

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderoleta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Mantillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA		

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	8.64	8.43
Eje 2	2.15	2.56

ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.