

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente AGENCIA LLANOGRANDE NIT 900130135-8
Km 2 vía Llanogrande vereda Chapre RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL. 4482391

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2024-08-16	HERNAN DARIO RAMIREZ	CC (X) NIT () CE () No. 71116291
Dirección	Teléfono	Ciudad
CARMEN DE VIBORAL	1000000	Rionegro
		Departamento
		Antioquia

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GDY597	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10030332170	2020-12-22	Blanco	Diesel	8LBETF3W5M0000842
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
UR9246	DIESEL	2500	99429	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	3.44	2.5	klux/1m	2.83	0.5 - 3.5	%	10.60	225	klux/1m
			Baja Izquierda	5.12	2.5	klux/1m	2.89	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	90.60		86.30		93.00		94.40	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
71.00	50	%	Eje 1 izquierdo	4472.00	6034.00	N	Eje 1 Derecho	3938.00	5471.00	11.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	3030.00	4581.00	N	Eje 2 Derecho	3114.00	4416.00	2.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
28.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%	

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-1.21	-1.19				10	m/km

10. Dispositivos de freno (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
						%

11. Emisiones de gases

11.a. Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		%	%	%	%	%
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		%	%	%	%	%
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero
		%	%	%	%	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma	Unidad
		%	%	%	%			%

El presente formulario es un documento de carácter confidencial y está destinado a proporcionar información para la seguridad del vehículo. La de otros vehículos o de sus ocupantes, o de los daños causados por el uso indebido de este documento, no será responsabilidad de la compañía aseguradora.

NA

COMENTARIOS O OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

[illegible]

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO APLICADO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS ALBERTO MANN ESTRADA

JUAN CARLOS ALBERTO MORA ESTRADA

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Daniel Antonio Quintero López [Inspección visual y técnica], Daniel Antonio Quintero López [Inspección visual y técnica], Daniel Antonio Quintero López [Inspección visual y técnica], Daniel Antonio Quintero López [Inspección visual y técnica], Daniel Antonio Quintero López [Inspección visual y técnica]

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES:

Daniel Antonio Quintero López (Inspección sensorial interior)	Daniel Antonio Quintero López (Inspección sensorial exterior)
Daniel Antonio Quintero López (prueba de escape)	Daniel Antonio Quintero López (Alimentación de lubricantes y frenos)
Alexander Díaz López (Inspección sensorial motor)	Daniel Antonio Quintero López (Filtro de aire)
López (Foto lateral)	Juan Alexander Díaz López (Inspección sensorial interior)
Daniel Antonio Quintero López (Foto delantera)	

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES