

CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

Departamento: **BOLIVAR**

60962

TRANSPORTES SUPERIOR SAS



Desviación Lateral										
Eje 1	-1	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	1 10	Unidad	(m/km)

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.58
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.89	5.32
Eje 2	4.12	4.62

Ke YnerB