

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00020180-2408



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-08-26	Nombre o razón social: TRANSPORTES SUPERIOR SAS		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 800234281		
Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2		Telefono: 3232308584	Ciudad: CARTAGENA		Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO						
Placa:	Marca:	Linea:		Clase:	Modelo:	Cilindraje:
JYX710	CHEVROLET	NPR		BUSETA	2022	5193
Servicio:		No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO		10025468855	DIESEL	BLANCO		BANCO DE BOGOTA S.A



Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53,9	50	%	Eje 1 Izquierdo 7429	13832	N	Eje 1 Derecho 6387	12949	N	14	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo 7530	13832	N	Eje 2 Derecho 7911	13636	N	4,8	30	%
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	3	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial		
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE
G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Anclaje de bateria	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Linterna	CUMPLE
G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE
G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Pisos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE


G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		4,15		
		Izquierda	Derecha	
Eje 1		6,23	6,89	
		R1	R2	R1
Eje 2		7,54	7,15	5,48



JESUS DAVID HERAZO MESA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.