

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAIR RENDÓN A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.12	5.65
Eje2	3.87	3.45

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-09-10	Nombre o razón social HADER ARBEY GUTIERREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98629698
Dirección CL 9 SUR 79 C 139	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKL007	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de tránsito 10028600422	Fecha Matricula 2023-03-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406RM564228
No. Motor A460D050231	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 17006	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-09-10 LKL007 13:25



2024-09-10 LKL007 13:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70.80		71.70		61.30		61.80	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	2410.00	4194.00	N	Eje 1 Derecho	2797.00	4146.00	N	13.80	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1531.00	3013.00	N	Eje 2 Derecho	1955.00	3017.00	N	21,70*	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
27.50	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-5.16	-4.42				10	m/km

Inspección Visual

Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Cojinera	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		