

FORMATO DE RESERVA

CDA SABANAS ALTAZUL S.A.S.
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2024-07-02		HAMINSON MOSQUERA		CC (X) NIT () CE () No. 1076383104	
Dirección CLL 53A 94-52				Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNZ232	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10028998376	Fecha Matrícula 2016-05-03	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas + gasolina	VIN o Chasis 93Y95R5B6HJ313665
No. Motor F4RE412C013551	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 65499	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-07-02 SNZ232 15:33

2024-07-02 SNZ232 15:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.60	Delantera Derecha	Valor 77.70	Trasera Izquierda	Valor 88.20	Trasera Derecha	Valor 43.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
72.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2492.00	3528.00	N	Eje 1 Derecho	2695.00	3221.00	N	7.53	30	%
			Eje 2 izquierdo	1955.00	3407.00	N	Eje 2 Derecho	2117.00	2564.00	N	7.65	30	%
21.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
		%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje de Bateria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Plsos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.21	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	354	4.36
Eje2	5.00	994



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)