

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA. NIT
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8
MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-09-09	Nombre o razón social HAMINSON MOSQUERA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1078383164			
Dirección CLL 53A 94-52		Teléfono 2222222		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNZ232	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster arach
Modelo 2017	No. de licencia de tránsito 10028998376	Fecha Matrícula 2016-05-03	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y95R5B6HJ313665
No. Motor F4RE412C013551	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 59000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.50		82.60		66.70		67.40	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
75.00	50	%	Eje 1 Izquierdo: 2640.00	3085.00	N	Eje 1 Derecho: 2875.00	3273.00	N	8.17	30	%	
			Eje 2 Izquierdo: 1861.00	3363.00	N	Eje 2 Derecho: 2013.00	2795.00	N	7.55	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
21.50	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.05	-0.05				10	

Inspección Visual											
Llanta	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Placa	CUMPLE	Luz externa	CUMPLE	Eje4 Renta derecha	CUMPLE	Eje5 Renta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Espeljo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retractor	CUMPLE	Trinquete	CUMPLE
Limpieza de llantas	CUMPLE	Arreglo de Batería	CUMPLE	Retractor	CUMPLE	Arreglo de Batería	CUMPLE	Luzes altas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luzes altas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE	Verificación de llantas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje2 Renta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE	Eje2 Renta derecha	CUMPLE	Verificación de llantas	CUMPLE	Eje3 Renta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Verificación de llantas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Indicadores de llanto	CUMPLE	Triángulo	CUMPLE
Aviso General	CUMPLE	Rutulas superiores	CUMPLE	Indicadores de llanto	CUMPLE	Rutulas superiores	CUMPLE	Eje3 Renta izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Renta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje3 Rnt Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Parafusos	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Parafusos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reventa	CUMPLE	Eje4 Rnt Derecho	CUMPLE
Eje1 Renta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Reventa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje4 Rnt Derecho	CUMPLE	Dato	CUMPLE
Eje5 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Dato	CUMPLE	Eje2 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Latorería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Direccional	CUMPLE	Eje3 Rnt Derecho	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Eje3 Rnt Derecho	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Eje4 Renta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Cojinete	CUMPLE	Banqueta	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Banqueta	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 Renta derecha	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Eje3 Renta derecha	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Eje5 Renta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Eje4 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Eje5 Renta derecha	CUMPLE	Tlantas	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Tlantas	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Eje3 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Eje3 Rnt Izquierdo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE
Eje2 Rnt Derecho	CUMPLE			Escudo	CUMPLE			Escudo	CUMPLE	Escudo	CUMPLE


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G8 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.03
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	2.88	2.02
Eje2	1.57	1.66


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecno-mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)