


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA. INT.
960252186-7 CALLE 198 N 840 - B.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
400735 - (4) 378868

FECHA		Nombre o razón social		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2024-09-20	Nombre o razón social	JULIETH GONZALEZ	Documento de identidad	C.C. (X) NIT () C.E. () No. 1000395823	Teléfono	
Dirección	CR 200E 84A-35	Ciudad	Medellin	República	Antioquia		
DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa	FWK121	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Campero
Modelo	2020	No. de licencia de tránsito	10019078808	Fecha Matrícula	2019-08-27	Marca	Renault
No. Motor	E-410C221168	Tipo Motor	OTTO	Cilindrada	1998	Color	Blanco gacía (v)
				Kilometraje	154200	Combustible	Gas - gasolina
						VIN o Chasis	9F8H4SR5B3M100276
						Valores Polarizados	SI () NO (X)
						Etiquete	SI () NO (X)



2024-09-20 FWK121 16:33



2024-09-20 FWK121 16:33

2024-09-20 FWK121 16:33																											
Delantera Izquierda		Valor 74.60		Delantera Derecha		Valor 70.70		Trasera Izquierda		Valor 61.90		Trasera Derecha		Valor 67.50		Mínimo 40		Unidad %									
Suspensión (si aplica)																											
Frenos																											
Eficacia total		Mínimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desbalance	Máximo		Unidad %						
72.50		50		%		Eje 1 izquierdo		2847.00		4450.00		N		Eje 1 Derecho		2892.00		3839.00		N		8.47		30		%	
						Eje 2 izquierdo		2025.00		2632.00		N		Eje 2 Derecho		2217.00		2578.00		N		8.66		30		%	
Eficacia auxiliar		Mínimo		Unidad		Eje 3 izquierdo						N		Eje 3 Derecho						N						%	
						Eje 4 izquierdo						N		Eje 4 Derecho						N						%	
20.00		18		%		Eje 5 izquierdo						N		Eje 5 Derecho						N						%	
Desviación lateral																											
Eje 1		0.00				Eje 2				Eje 3				Eje 4													

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Desviación lateral		Máximo +/-	10	Unidad	milim
0.05		0.10									

Inspección Visual											
Retriversores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Exterior	CUMPLE				
Deposito de velocidad	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE				
Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Bravos Axiales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				
Terminales Bateria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpiaacabrias	CUMPLE				
Resortes e Ballestas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 Banta derecha	CUMPLE				
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Distrito de la empresa	CUMPLE	Eje5 Banta derecha	CUMPLE				
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE				
Eje4 Banta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Calza de dirección	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE				
Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE				
Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Coinertia	CUMPLE				
Ventanas	CUMPLE	Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE				
Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE				
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE						
Basidor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Piso	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Banqueta	CUMPLE	Stop	CUMPLE								
Estado Tubos Escape	CUMPLE										
Terminales	CUMPLE										
Desempeñador	CUMPLE										
Llanta	CUMPLE										
Anclaje de Bateria	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

TABLA DE OBSERVACIONES			
Punto de observación			
Ref.	Descripción	Gravidad	Acción
Ref.	1.1	1.1	1.1
Ref.	1.2	1.2	1.2

NOTA: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica y de inspección de la obra.
Summa Ingeniería S.A.S. - Sucesor de la Oficina de gestión para revisión técnica