

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
0606001 0004105

FECHA				DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba 2024-10-01	Nombre o razón social LUIS ENRIQUE DUQUE			Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 9800993									
Dirección CRA72 #20F-69 BELLO			Teléfono 1000000	Ciudad Bello		Departamento Antioquia							
DATOS DEL VEHICULO													
Placa EQT424	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster								
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10015990202	Fecha Matrícula 2018-04-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM275515								
No. Motor E410C130272	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 85177	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)							
													
2024-10-01 EQT424 13:56				2024-10-01 EQT424 13:55									
Delantera Izquierda	Valor 94.40	Delantera Derecha	Valor 84.40	Trasera Izquierda	Valor 75.80	Trasera Derecha	Valor 69.30	Mínimo	Unidad %				
Suspensión (si aplica)													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
50.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	1199.00	3400.00	N	Eje 1 Derecho	1437.00	4084.00	N	16.60	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2022.00	3195.00	N	Eje 2 Derecho	2544.00	3636.00	N	20.50*	30	%
21.60	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			N	Eje 5 Derecho			N			%
Frenos													
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km						
0.03	-0.06												
Desviación lateral													
Inspección Visual													
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE								
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE								
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE								
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE								
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE								
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE								
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE								
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE								
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE								
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE								
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE								
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE								
Bastidor	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE								
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE								
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE								
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE								
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ullanta de repuesto	CUMPLE	Espojos	CUMPLE								
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE								
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.13	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.10	4.45
Eje2	5.00	4.00

steven zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)