FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN SEMESTRAL

CDA	CDA EMMANUEL LTDA. NIT [illegible] CALLE [illegible] # [illegible] - [illegible] MEDELLÍN UNIVERSIDAD (TEL: [illegible]) [illegible] - (N) [illegible]

FECHA

Fecha de prueba: [illegible]	Nombre o razón social: HECTOR GOMEZ
Dirección: CLL 51 45 NA	Teléfono: [illegible]

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. [illegible]		
Ciudad: Medellín	Departamento: Antioquia	

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: [illegible]	País: Colombia	Servicio: Público	Clase: Camioneta	Marca: Renault	Línea: Duster
Modelo: 2023	No. de licencia de tránsito: [illegible]	Fecha Matrícula: 2023-12-28	Color: Blanco perlado (H)	Combustible: Gasolina	VIN o Chasis: [illegible]
No. Motor: [illegible]	Tipo Motor: OTTO	Cilindraje: 1300	Kilometraje: 84212	Número de Sillas: 4	Vidrios Polarizados: S ( ) NO (X)
Blindaje: S ( ) NO (X)					

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.80		72.29		82.00		87.85	40	%

Frenos

Frenado total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.30	60	%	Eje 1 Izquierdo	3847.00	3788.00	N	Eje 1 Derecho	2930.00	3080.00	N	6.08	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1870.00	2029.00	N	Eje 2 Derecho	1850.00	2041.00	N	7.08	30	%
Frenado manual	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
25.40	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad máx.
0.02	0.00				10	

Inspección Visual

Eje de dirección	CUMPLE	Dirección	CUMPLE	Cinturón Tipo Barra	CUMPLE
Módulo superior	CUMPLE	Pitorrón	CUMPLE	Pasajero	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Pitorrón	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Eje trasero derecho	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Defensa de emergencia	CUMPLE
Protector de Tanque	CUMPLE	Cuna plus	CUMPLE	Rueda(s) y Rodillo(s)	CUMPLE
Acoplo bola	CUMPLE	Cuneta	CUMPLE	Alerón	CUMPLE
Pipa	CUMPLE	Indicadores de nivel	CUMPLE	Indicador de velocidad	CUMPLE
Bolaqueo	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Acoplo de batería	CUMPLE	Asun. lateral	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cuneta	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE
Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Protector de tinteros	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luces de Seguridad	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE	Tope de rodaje	CUMPLE
Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Tanque	CUMPLE	Tornillería flauta	CUMPLE	Lateral y Frontal	CUMPLE
Protector cilíndrico	CUMPLE	Salida de emergencia y martillo	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE
Aletas laterales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cortina de la empresa	CUMPLE
Cubierta	CUMPLE	Desengrasantes	CUMPLE	Tacómetro	CUMPLE
Rueda(s) Rodillo	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje trasero derecho	CUMPLE	Sujetadores	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Aplicadores	CUMPLE	Eje trasero derecho	CUMPLE	Chapaderas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Manguera	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Tapacubo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Tornillos	CUMPLE	Luz cabina	CUMPLE	Eje trasero izquierdo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Parachoques	CUMPLE		

01 CARROCERÍA	04 EXTINTOR DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCIÓN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	013 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_ **NO___**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE PUERTAS (mm)		
Rueda de repuesto	[illegible]	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	[illegible]	[illegible]
Eje2	[illegible]	[illegible]

[illegible] ENDA JAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR [illegible] REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Rumiñap Ingeniería S.A.S. - Rack RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)