

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00020711-2412

CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|------|--------------|-------|
| Fecha de prueba: | Nombre o razón social | TRANSPORTES SUPERIOR SAS | | | Documento de identidad | CC. (X) NIT. () CE. () | No. | 800234281 | | | |
| 2024-12-20 | | Telefono: | 3232308584 | Ciudad | CARTAGENA | Departamento: | BOLIVAR | | | | |
| Dirección: | TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2 | DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | | | |
| Placa | Marca | Línea | NUEVO MASTER MINIBUS | Clase | MICROBUS | Modelo: | 2023 | Cilindraje: | 2299 | Kilometraje: | 74408 |
| LKK514 | RENAULT | | | | | | | | | | |
| Servicio | No Licencia Tránsito | Combustible | Color | Empresa | Conductor | | | | | | |
| PUBLICO | 10028084840 | DIESEL | BLANCO GLACIAL | TRANSPORTES SUPERIOR SAS | | | | | | | |



Fecha 2024-12-20, Placa LKK514 Hora 09:06

Fecha 2024-12-20, Placa LKK514 Hora 09:21

| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 46 | Delantera Derecha | Valor 52 | Trasera Izquierda | Valor 48 | Trasera Derecha | Valor 45 | Mínimo 40 | Unidad % | | | |
| Frenos | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo 58 | Unidad % | Eje 1 Izquierdo | Fuerza 4380 | Peso 7456 | Unidad N | Eje 1 Derecho | Fuerza 4330 | Peso 7063 | Unidad N | Desequilibrio 1,1 | Máximo 30 % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 3240 | 5690 | N | Eje 2 Derecho | 3020 | 5592 | N | 6,8 | 30 % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo 13,4* | Unidad 18 | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | |
| Desviación Lateral | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 | -5,4 | Eje 2 | -3,5 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | | Máximo ± 10 | | Unidad | (m/km) | |
| Inspección Sensorial | | | | | | | | | | | | |
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Terminales Batena | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Anchaje de batena | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Botiquin | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecho | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierdo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE | G1 Cajonera | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje1 Bastidor | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje2 Promedio de Tiempo | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | | | | |
| G1 Reversa | CUMPLE | | | | | | | | | | | |

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELÉCTRICO G8: RINES
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRERETA G9: ESTADO DE PRESENTACION.

G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G11: CHASIS
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | 6.91 | |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 7.36 | 6.95 |
| Eje 2 | 6.63 | 5.58 |

JESUS DAVID HERAZO MESA