



Ficha Nro.76772

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

### HOJA DE NOVEDADES

### TECNICENTRO LOS COLORES

#### Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 28/12/2024

Hora inicial: 11:57:00

Hora final: 12:17:00

Duración revisión:00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: JORGE SISQUIARCO

Placa: LKO522  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES  
Kilometraje: 34677  
Técnicos: /JAIME NARANJO/LUIS SAA/JEFFERSON TABARES

N.int: 146  
Capacidad: 5  
Nro.Factura: 127624

Propietario: MARLENY RAMIREZ ZULUAGA  
Cédula Conductor: 71378837

Tipo: Campero  
Modelo: 2024  
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2024  
Marca: RENAULT DUSTER  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

## APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



### GRUPOS EVALUADOS

#### Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.2-Delantera Derecha:5.3-Trasera Izquierda Interior:5.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.7-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:9

#### Observaciones generales:

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE ----- TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7

DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA