

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002188-2410



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2024-12-18	Nombre o razón social: MARDOQUEO CERON					Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 9655632		
Dirección: CRA 54 16		Telefono: 3127478505		Ciudad: MEDELLIN		Departamento: ANTIOQUIA			
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: EQX705	Marca: FOTON	Linea: BJ2037Y3MDV		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindrada: 2776	Kilometraje: 133802		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030545162	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: MARDOQUEO CERON			



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 55	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 55,5	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	Eje 1 Izquierdo		3610	6229	N	Eje 1 Derecho	2900	5700	N	19,7	30
	Eje 2 Izquierdo		2371	3924	N	Eje 2 Derecho	2063	3836	N	13	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 23,7	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
	Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho					
	Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 Promedio de Distancia	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.21	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,21	3,45
Eje 2	4,02	3,54

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.