

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00020865-2501

CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cra 81 B N 24 - 246 Tel 6946063  
CARTAGENA

## FECHA

Fecha de prueba  
2025-01-24

Nombre o razón social.

CARLOS ARTURO CHANCHI LOPEZ

Dirección:

cra 78 20 a 12 Int 134 parís bello

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 88463848

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

Placa:

JYWS28

Marca:

RENAULT

Línea:

ALASKAN

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2022

Cilindrada:

2488

Kilometraje:

186220

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO HIELO

Empresa:

Conductor:

CARLOS ARTURO CHANCHI LOPEZ



Fecha 2025-01-24 Placa JYWS28 Hora 13:34



Fecha 2025-01-24 Placa JYWS28 Hora 14:00

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda			Valor 82	Delantera Derecha			Valor 81	Trasera Izquierda			Valor 83	Trasera Derecha			Valor 82	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad			
53,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2206	6200	N	Eje 1 Derecho	2684	5454	N	17,8	30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2833	4405	N	Eje 2 Derecho	3126	4277	N	9,4	30	%				
30,2	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

## Desviación Lateral

Eje 1	-1,2	Eje 2	-1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
<b>Inspección Sensorial</b>										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Anclaje de tablero	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de laberinto	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Crueta	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE			

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.80
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,29	5,68
Eje 2	6,42	6,12

KEYNER BALETA NARVAEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.