

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 1785

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA EL ROBLE
NIT : 901227395-8
VRD LA AURORA LT LA CORRALEJA
GACHANCIPA
Teléfono : 7868184
Email : director.elroble@rtmcda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025/02/06 10:22:44	Nombre o razón social edisson Arguello	Documento de identidad CC (X) NIT () N° 80913282
Dirección Carre14q # 74 64 sur	Teléfono fijo o Numero de Celular 3176912144	Ciudad BOGOTA
Departamento Bogotá D.C		
Correo Electrónico edisson23arguello@gmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WDX196	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea CRAFTER 50
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10033783384	Fecha de matrícula 2014-05-06	Color BLANCO CANDY	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis WV1ZZZ2EZE6020076
No de motor CKU048760	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1968	Kilometraje 330851	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 160	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-17	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Máxima				Unidad klux	