

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002485-2502
CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA
Fecha de prueba: 2025-02-05
Nombre o razón social:

Dirección: MEDELLIN

Placa: EQX630
Marca: JAC

Servicio: PÚBLICO
No Licencia Tránsito: 10030770256

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
OSCAR DARIO GOEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 71792855	Departamento: ANTIOQUIA
MEDELLIN	Ciudad: MEDELLIN		
DATOS DEL VEHICULO			
Linea: HFC1037DKSF	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindrada: 1910
Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: OSCAR DARIO GOEZ



Fecha 2025-02-05, Placa EQX630 Hora 17-27



Fecha 2025-02-05, Placa EQX630 Hora 17-22

Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Suspensión (Si aplica)			Valor 41	Minimo 40	Unidad %
			Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha			
Eficacia Total	58,2	50	Fuerza	57	Fuerza	41	0,4	30
Eficacia Auxiliar	24,4	18	Peso	5915	Peso	5003	25,5*	30
		%	Unidad	N	Unidad	N		%
			Eje 1 Izquierdo	3070	Eje 1 Derecho	3082		
			Eje 2 Izquierdo	2709	Eje 2 Derecho	2018		
			Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho			

Eje 1	-1,3	Eje 2	-0,6	Eje 3	Desviación Lateral		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
					Eje 4	Eje 5		

Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE
G4 Pueras	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,57
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,65	3,98
Eje 2	4,57	4,02

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002485-2502
CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-02-05	Nombre o razón social: OSCAR DARIO GOEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 71792855			
Dirección: MEDELLIN	Telefono: 3012846164	Ciudad: MEDELLIN		Departamento: ANTIOQUIA			
Placa: EQX630	Marca: JAC	DATOS DEL VEHICULO		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindrada: 1910	Kilometraje: 211859
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030770256	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: OSCAR DARIO GOEZ		



Fecha 2025-02-05, Placa EQX630 Hora 17-27



Fecha 2025-02-05, Placa EQX630 Hora 17-22

Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	55	Delantera Derecha	Valor	57				41	40	%
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
58,2	50	%	Eje 2 Izquierdo	3070	5915	N	Eje 2 Derecho	2018	5003	N	0,4
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	2709	3679	N	Eje 3 Derecho		4081	N	25,5*
24,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-1,3	Eje 2	-0,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho						CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo						CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho						CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo						NO APLICA
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho						NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho						NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho						NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo						CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura						CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapicería						CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cojinería						CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín		CUMPLE	G10 Caja de Dirección						CUMPLE
G4 Pueras	CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales						CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales						CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor						CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos						CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia						NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo						NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

G1

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,65	3,98
Eje 2	4,57	4,02

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.