

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-02-15	Nombre o razón social CAMILO AGUIRRE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1035390861					
Dirección CLLE36 #52-63		Teléfono 6666666	Clase Camioneta	Marca Renault	Departamento Medellin	Exposiciones	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESR824	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10026405137	Fecha Matrícula 2019-12-17	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRCRD3380LK590320		
No. Motor YD25D707797P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 149000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
							
2025-02-15 ESR824 12:26				2025-02-15 ESR824 12:26			

Suspension (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 72.80	Delantera Derecha	Valor 81.00	Trasera Izquierda	Valor 80.50	Trasera Derecha	Valor 79.10	Mínimo	Unidad %				
Frenos													
Eficacia total	Mínimo 57.20	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2953.00	Peso 5417.00	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2856.00	Peso 5229.00	Unidad N	3.28	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 23.10	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2270.00	Peso 3483.00	Unidad N	Eje 2 Derecho	Fuerza 1889.00	Peso 3287.00	Unidad N	16.80	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						%
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						%
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						%
Desviación lateral													
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km						
Inspección Visual													
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE								
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE								
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE								
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE								
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE								
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Diracionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE								
Terminales	CUMPLE	Coinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE								
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE								
Rotulas superiores	CUMPLE	Tireras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE								
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE								
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE								
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE								
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Laterería y Pintura	CUMPLE								
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE								
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE								
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE								
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Centurones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE								
Retrovisores	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE								
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linternas	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	1.65	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	0.63	0.89
Eje2	0.45	0.32

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaz Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)