

INFORME DE REVISION PREVENTIVA

LEY 1383 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEY 1383 DE 2010, RES 315 DE 2013, RES 1565 DE 2014

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
CDA CHOCO SAS
CRA 21 NO 35 - 51 BARRIO EL CARAÑO
QUIBDO

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad			
2025/03/11	SERVICIOS LOGISTICOS Y DE TRANSPORTE	C.C. / NITUC DE (No. VEHICULO)			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
PARAISO	0104700466	COLOMBIA	QUIBDO		
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Unidad
TDZ768	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	HONDA	URVAN
Modelo	No de Licencia de tránsito	Fecha matrícula	Color	Combustible	Veh. o Chasis
2013	10030456500	2012-05-21	BLANCO	DIESEL	HTM1045650010000
No de Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de sillas	Vehículo polivalente
ZD30305293K	4t	2953	437327	18	SI (NO/NO)
3.1 VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES					
Con motor eléctrico			Con motor a hidrógeno		
			Otro		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 3075

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de ruidos por color		
	Valor	Unidad		Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango
Ruido Escape	67.1	dbA	Baja Derecha	25.0	2.50	Klux	1.2	[1.5 - 2.5] %
			Baja Izquierda	33.1	2.50	Klux	1.5	[1.5 - 2.5] %
7. Suspensión (Si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo
			99		64		95	[40.20] %
8. Frenos								
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
54.40	50.00	%	Eje 1 Izquierdo	3547	6571	N	Eje 1 Derecho	2950
			Eje 2 Izquierdo	2746	4604	N	Eje 2 Derecho	2711
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad						
*17.07	16.00	%						
9. Desviación lateral								
Eje 1	-9	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5
10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)								
Referencia comercial de la llanta	-	Error de distancia	-	%	Error en tiempo	-	%	Admisión
11. Emisión de gases								
11.a Vehículo con ciclo OTTO								
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Óxido de Carbono (CO2)	Óxido de Carbono (CO)	Óxido de Carbono (CO2)	Óxido de Carbono (CO)	Óxido de Carbono (CO2)	Óxido de Carbono (CO)
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO	Valor	Norma
		Ralentí	-	-	%	Ralentí	-	-
		Crucero	-	-	%	Crucero	-	-
11.b Vehículos a Diesel (OPACIDAD)								
Temp	Rpm	Ciclo 1	-	Unidad	Ciclo 2	-	Unidad	Ciclo 3
0.0°C	0			%			%	

Código	Descripción	Grupo	A
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.	SISTEMA DE FRENOS	
Total		0	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO A LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

F: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Faber Ramirez

Ing. FABER HUMBERTO RAMIREZ RINCON

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL	DIEGO HERNANDEZ	SONOMETRO	DIEGO HERNANDEZ
ALINEACIÓN LUCES	DIEGO HERNANDEZ	PRUEBA FRENOS	DIEGO HERNANDEZ

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
ALINEADOR AL PASO	TRZ	VAMAG	104202300000
FRENOMETRO	RTB/C	VAMAG	08024485
LUXOMETRO	MOOM	TECNOLUX	0061
PROFUNIMETRO	XTREAD	FLOWER	LM023
SONOMETRO	PCE - 322A	PCE	181103727
SUSPENSIÓN	STL	VAMAG	8054843

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO AQUÍ DESCRITO. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME