



DOCTOR AUTOS
Calle 85-83 Medellín - Medellín
Teléfono: 318 6910664
E-mail: serviteca@doctorautos.com.co

FORMATO DE VERIFICACIÓN BIMESTRAL - N°2295

FECHA: 14/03/2025	
CLIENTE: 1036628811/ECHVERRI VILLA ANDRES FELIPE	CELULAR: 3205447995
DIRECCIÓN: CR 48 N 76 D SUR 34 APTO 110	E-MAIL: andresf1190@hotmail.com
CONTACTO:	
VEHÍCULO: CHEVROLET/LVD	PLACA Ó Nro INTERNO: SNP578
KMTS: 259932	COLOR: BLANCO MAHLER
MÓDELO: 2011	CLASE: CP
SERVICIO:	COMBUSTIBLE:



PARTE	ESTADO	FUNCIONAM	PARTE	ESTADO	FUNCIONAM
IDENTIFICACION REGLAMENTARIA		Bueno	DISTINTIVO DE LA EMPRESA		Bueno
ANCLAJE SILLAS		Bueno	ESTADO TUBOS		Bueno
ASEO GENERAL		Bueno	ESPEJOS		Bueno
LUZ DE PARQUEO		Bueno	LUZ INTERNA		Bueno
LUZ PLACA		Bueno	LUCES ALTAS		Bueno
LUCES BAJAS		Bueno	INDICADORES DE TABLERO		Bueno
DESEMPAÑADOR		Bueno	RETOVISORES		Bueno
SISTEMA DE CARGA		Bueno	DISPOSITIVO DE VALOCIDAD		Bueno
PARABRISGG		Bueno	VENTANILLAS		Bueno
PUERTAS		Bueno	CINTURONES DE SEGURIDAD		Bueno
SALIDAS EMERGENDA Y MARTILLOS		Bueno	DIRECCIONALES		Bueno
STOP		Bueno	REVERSA		Bueno
LIMPIAPARABRISAS		Bueno	COJUNERIA		Bueno
TAPICERIA		Bueno	INTESIDAD DE LUCES		Bueno
ALINEACION DE LUCES		Bueno	TERMINALES BATERÍA		Bueno
ANCLAJE DE BATERÍA		Bueno	INTRUMENTOS DE SEGURIDAD		Bueno

EQUIPO DE CARRETERA	Bueno	CRUCETA	Bueno
LINTERNA	Bueno	TRIANGULOS	Bueno
BANDEROLA	Bueno	TACOS	Bueno
LLANTA DE RESPUESTO	Bueno	GATO	Bueno
HERRAMIENTA	Bueno	EXTINOR	Bueno
BOTIQUIN	Bueno	SEÑALES DE ADVERTENCIA	Bueno
LATONERIA Y PINTURA	Bueno	CARROCERIA	Bueno
CHASIS	Bueno	SOPORTES	Bueno
ESTADO DE FRENOS (VISUAL)	Bueno	ROTULAS SUPERIORES	Bueno
ROTULAS INFERIORES	Bueno	RESORTES O BALLESTAS	Bueno
AMORTIGUADORES	Bueno	TIEJRAS	Bueno
TERMINALES	Bueno	BRAZOS AXIALES	Bueno
BASTIDOR	Bueno	PISOS	Bueno
PROMEDIO DE DISTANCIA	Bueno	PROMEDIO DE TIEMPO	Bueno
LLANTAS	Bueno	RINES	Bueno
PERNOS	Bueno		

ACCESORIOS

OBSERVACIONES

NOTAS: OK

LABRADO DE LLANTAS (mm)

Llanta de repuesto

IZQUIERDA DERECHA

EJE 1

EJE 2

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS COMBOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO Y SE ACLARA QUE EN

NINGUN VEHICULO SE VERIFICA DEBASTO DE SISTEMAS INTERNOS TALES COMO DEL MOTOR/CALAS O TRANSMISIONES.

APROBADO



RECHAZADO



DAVIDUS S.A.S
NIT: 901623182-4

ENTREGADO:

RECIBIDO:

Andrés Milla