

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-03-25	Nombre o razón social JOHN ALEXANDER GOMEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 8434707			
Dirección CRA 57 NUM 77 SUR 93		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa FVY847	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10027492639	Fecha Matrícula 2019-06-21	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM950555
No. Motor E410C207644	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 139666	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 72.80	Trasera Izquierda	Valor 71.90	Trasera Derecha	Valor 73.30

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
61.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	2153.00	3623.00	N	Eje 1 Derecho	1782.00	3935.00	N	17.20	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2649.00	3121.00	N	Eje 2 Derecho	2150.00	3579.00	N	18.80	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
18.50	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral						
Eje 1 0.06	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Tríángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Rotulaciones superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			

G1 CARROZERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.61
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	3.77
Eje2	4.55	3.88


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnilmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)