

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:00021286-2504



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR C.D.A MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-04-26		Nombre o razón social: TRANSPORTES SUPERIOR SAS		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 800234281	
Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2		Telefono: 3232308584		Ciudad: CARTAGENA	Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO					
Placa: JYX710	Marca: CHEVROLET	Linea: NPR		Clase: BUSETA	Modelo: 2022
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10025468855	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Kilometraje: 178635
Empresa: TRANSPORTES SUPERIOR SAS			Conductor: TRANSPORTES SUPERIOR SAS		



Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	8620	14421	N	Eje 1 Derecho	8610	13440	0,1	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	8520	13636	N	Eje 2 Derecho	8400	13440	1,4	%
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	-1,5	Eje 2	-3,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial		
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE
G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Anclaje de bateria	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Linterna	CUMPLE
G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE
G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Pisos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		7.43		
	Izquierda	Derecha		
Eje 1	12,87	11,56		
	R1	R2	R2	R1
Eje 2	8,34	8,65	9,34	7,65



KEYNER BALETA NARVAEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.