



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 09/05/2025
Hora inicial: 10:57:00
Hora final: 11:14:00
Duración revisión: 00 horas 17 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JUAN HENAO

Placa: GDW361
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 999999

N.Int: 349
Capacidad: 5
Nro.Factura: 132409

Técnicos: /JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA/LUCAS GONZALEZ

Propietario: RENDON PATRICIA
Cédula Conductor: 11955540

Tipo: Camioneta
Modelo: 2019
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2025
Marca: TOYOTA
Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 8-Delantera Derecha: 8.3-Trasera Izquierda Interior: 8.3-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 8.2-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3

Observaciones generales: SE RECOMIENDA TENSIONAR EMERGENCIA PAREJA

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

V03.40j
Fecha: 09/05/2025 Hora: 11:09:59
Fecha impr.: 09/05/2025 Hora impr.: 11:12:36

Nº serie : **Nº 37180**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TEC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : GDW361
Marca : TOYOTA
Modelo : HILLUX
Kilometraje : 223231
Chasis :
Inspectores : DANIEL LOPERA

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,6 m/km



Desviación: -0,8 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 66 %
P.izq.: 742 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 67 %
P.der.: 660 kg



Efic.izq.: 64 %
P.izq.: 542 kg

Dif.: 8 %

Efic.der.: 56 %
P.der.: 498 kg

FRENOS

Total F.S.: 11853 N
Efic.: 49 %

Total peso: 2442 kg

Total F.M.: 3096 N
Efic.: 13 %



F.Izq.: 3178 N F.Der.: 3471 N



Dif.: 8 %

Dif.Máx.: 12 %

D.M.I.: 1703 N D.M.D.: 1931 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1402 kg Efic.: 48 %

R.R.I.: 286 N R.R.D.: 159 N



F.Izq.: 1011 N F.Der.: 2085 N



Dif.: 52 %

Dif.Máx.: 55 %

D.M.I.: 539 N D.M.D.: 1191 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: ----- kg Efic.: -- %

R.R.I.: 237 N R.R.D.: 201 N



F.Izq.: 2290 N F.Der.: 2913 N



Dif.: 21 %

Dif.Máx.: 37 %

D.M.I.: 739 N D.M.D.: 1166 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1040 kg Efic.: 51 %

R.R.I.: 201 N R.R.D.: 195 N