

## REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

CLASE	BUS / BUSETA / MICROBUS	COMBUSTIBLE	DSL	Nº. SOLICITUD	29.799
MARCA	RENAULT	SERVICIO		SOLICITANTE	COOTRAESCAL
TIPO	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC	AÑO MODELO	2.017	CIUDAD	PEREIRA
No. PUERTAS	0	KILOMETRAJE	256273	INSPECTOR	LUIS DIEGOGRISALES DUQUE
NACIONALIDAD	FRA	No. DE CHASIS	****	CODIGO FASECOLD	08003011
TIPO DE CAJA	MT	No. DE MOTOR	****	VR. FASECOLD	94800000
CILINDRAJE	1.598	FECHA INSPECCION	14/05/2025	PLACA	WMR164
PROPIETARIO	Johana Arias				

## ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

## CARROCERIA EXTERIOR

Panorámico delantero	CUMPLE
Panorámico superior	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE
Farola Izquierda	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE
Espejo izquierdo	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE
Stop Derecho	CUMPLE
Stop Izquierdo	CUMPLE
Imagen corporativa	CUMPLE

## DOCUMENTOS

Póliza RCE Vigente	CUMPLE
Póliza RCC Vigente	CUMPLE
Calcomanía de tarifas Vigente	CUMPLE
Poliza todo riesgo vigente	CUMPLE

## EFICACIA FRENADO EMERGENCIA

EJE DELANTERO	NO APLICA
EJE TRASERO 1	60%
EJE TRASERO 2	NO APLICA
EJE TRASERO 3	NO APLICA

## EFICACIA FRENADO SERVICIO

EJE DELANTERO	60%
EJE TRASERO 1	60%
EJE TRASERO 2	NO APLICA
EJE TRASERO 3	NO APLICA

## EQUIPO CARRETERA

Botiquin	CUMPLE
Alicate	CUMPLE
Destornillador de estrella	CUMPLE
Llaves fijas	CUMPLE
Llaves de expansión	CUMPLE
Gato	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE
Tacos	CUMPLE
Linterna	CUMPLE

## OBSERVACION:

## Extintor vigente

## CUMPLE

## ESTADO DE LLANTAS

Llanta delantera derecha	55%
Llanta delantera izquierda	55%
Llanta trasera der. exterior	85%
Llanta trasera izq. exterior	85%
Llanta de repuesto	30%
Llanta trasera der. interior	NO APLICA
Llanta trasera izq. interior	NO APLICA
Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera der. interior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. interior eje 3	NO APLICA

## INFORMATIVOS

SOAT Vigente	CUMPLE
RTM Vigente	CUMPLE

## LUCES

Altas	CUMPLE
Bajas	CUMPLE
Cocuyos	CUMPLE
Exploradoras	CUMPLE
Direccionales delanteras	CUMPLE
Direccionales traseras	CUMPLE
Estacionamiento	CUMPLE
Luz freno	CUMPLE
Luz reverso	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE
Luz cabina	CUMPLE
Luz pasillo	NO APLICA
Luz pasillo superior	NO APLICA

## NIVELES DE FLUIDOS

Nivel de aceite motor	CUMPLE
Refrigerante motor	CUMPLE
Líquido de frenos	CUMPLE
Dirección hidráulica	CUMPLE
Lavaparabrisas	CUMPLE
Nivel Caja Velocidades	CUMPLE
Fuga Diferencial	CUMPLE
Nivel Retardador	NO APLICA

## SEGURIDAD ACTIVA

Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE
Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Ejes delanteros	CUMPLE
Ejes traseros	CUMPLE
Cardan	CUMPLE
Columna de dirección	CUMPLE
Muelles traseros	NO APLICA
Bandas de Freno	CUMPLE
Discos de Freno	CUMPLE
Campanas	CUMPLE
Pastillas de Freno	CUMPLE
Muelles Delanteros	NO APLICA
Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA

## SEGURIDAD OPERACIONAL

Aire acondicionado	CUMPLE
Calefacción	CUMPLE
Espejos eléctricos	CUMPLE
Master de corriente	NO APLICA
Pito	CUMPLE
Bornes de batería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE
Limpiabrisas delantero	CUMPLE
Limpiabrisas trasero	CUMPLE
Asiento ajustable conductor	CUMPLE
Timón ajustable	CUMPLE

## SEGURIDAD PASIVA

Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
Apoya cabezas conductor	CUMPLE
Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
Airbag Conductor	CUMPLE
Airbag pasajeros	CUMPLE



AutoMás

Firma Inspector:  
Nombre Inspector:  
C.C:

LUIS DIEGO GRISALES DUQUE  
1088351440

AUTOMAS COMERCIAL LTDA.  
NIT: 900.230.826-8  
Carrera 46 No. 134 - 55  
Bogotá - Colombia