

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021411-2505



CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR C.D.A MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063  
CARTAGENA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad							
Fecha de prueba: 2025-05-22	CURREA BETANCUR MARTA CECILIA			CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NIT. ( <input type="checkbox"/> )	CE. ( <input type="checkbox"/> )	No.	42964492			
Dirección:	BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23			Telefono:	Ciudad:			Departamento:	BOLIVAR		
				3215890235	CARTAGENA						
DATOS DEL VEHICULO											
Placa	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:					
GTY654	RENAULT	NUEVO MASTER CHACIS	MICROBUS	2021	2299	216785					
Servicio:	No Licencia Tránsito: PÚBLICO	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: CURREA BETANCUR MARTA CECILIA						
 Fecha 2025-05-22, Placa GTY654 Hora 07:13				 Fecha 2025-05-22, Placa GTY654 Hora 07:46							

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 42	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
80,4	50	%	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	4020 2170	5003 3434	N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	5110 2590	4905 3924	1° N	21,3° 16,2
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo				Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho				
16,8*	18	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	-1,5	Eje 2	-2,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo				CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna				CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE	
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa				CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas				CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas				CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero				CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería				CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería				CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador				CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta				CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna				CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos				CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola				CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos				CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto				CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato				CUMPLE	G1 Latonería y Pintura			CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta				CUMPLE	G1 Tapicería			CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor				CUMPLE	G1 Cojinería			CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín				CUMPLE	G1 Caja de Dirección			CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia				CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha				CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda				CUMPLE	G1 Bastidor			CUMPLE	
G1 Direcionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha				CUMPLE	G1 Pisos			CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda				CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha				CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE	

C1: CARROZERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELÉCTRICO      G8: RINES  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION  
 G10: SISTEMA DE DIRECCION      G11: CHASIS      G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.45
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.56	5.31
Eje 2	5.39	4.72

  
RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.