

INFORME DE REVISION PREVENTIVA

LEY 1383 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEY 1383 DE 2010, RES 315 DE 2013, RES 1565 DE 2014

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CDA CHOCO SAS
CRA 21 NO 35 - 31 BARRIO EL CARAÑO
QUIBDO

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad		
2025/05/15	SERVICIOS LOGISTICOS Y DE TRANSPORTE	CC () NIT(X) CE () No. 901494015		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
PARAISO	3104703466	COLOMBIA	QUIBDO	

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea	
TDZ768	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN	
Modelo	No de Licencia de tránsito	Fecha matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10030456500	2012-06-21	BLANCO	DIESEL	JN1MG4E25Z0797280	
No de Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de sillas	Vidrios polarizados	Blindaje
ZD30305293K	4t	2953	453275	16	SI () NO(X)	SI () NO(X)

3.1 VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES		
Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otro

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado

Nota: Todo valor medido seguido del signo - significa un defecto encontrado										
4. Emisiones Audibles		5. Intensidad e inclinación de las luces bajas						6. Suma de la intensidad de todas las luces		
	Valor	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	
Ruido Escape	67.1	dbA	Baja Derecha	21.2	2.50	Klux	1.1	[0.5 - 3.5]	%	Intensidad Máximo Unidad
			Baja Izquierda	22.5	2.50	Klux	1.1	[0.5 - 3.5]	%	100.0 225.00 Klux

7. Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
			49		66		54	40,00	%

8. Frenos													
Eficacia Total 61,40	Mínimo 50.00	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 Izquierdo	3380	4668	N	Eje 1 Derecho	3162	4253	N	6.45	30.0	%
			Eje 2 Izquierdo	2625	4471	N	Eje 2 Derecho	2339	5344	N	10.9	30.0	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30.0	%
Eficacia Auxiliar 27,36	Mínimo 18.00	Unidad %	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30.0	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30.0	%

9. Desviación lateral													
Eje 1	-5	Eje 2	2	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	±10	Unidad	%

10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)											
Referencia comercial de la llanta	_	Error de distancia	_	%	Error en tiempo	_	%	Máximo	_	Unidad	%

11. Emisión de gases										11.a Vehículo con ciclo OTTO											
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)				Dióxido de Carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburo (como hexano)(HC)				Óxido Nitroso (NO)			
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO²	Valor	Norma	Unidad	O²	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma	Unidad
--	--	Ralenti	--	--	%	Ralenti	--	--	%	Ralenti	--	--	%	Ralenti	--	--	ppm	Ralenti	--	--	%
---	---	Crucero	--	--	%	Crucero	--	--	%	Crucero	--	--	%	Crucero	--	--	ppm	Crucero	--	--	%

11.b Vehículos a Diesel (OPACIDAD)																	
Temp °c	Rpm	Unidad			Unidad			Unidad			Unidad			Resultado	Valor	Norma	Unidad
0.0°C	0	Ciclo 1	—	%	Ciclo 2	—	%	Ciclo 3	—	%	Ciclo 4	—	%		—	—	%

Código	Descripción	Grupo	Total		
			A	I	B

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO A LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
1.1.4.13.12	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla.	ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			X
Total			0		1

D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B

Total

F: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

Ing. FABER HUMBERTO RAMIREZ RINCON

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL

DIEGO HERNANDEZ

SONOMETRO

DIEGO HERNANDEZ

ALINEACIÓN LUCES

DIEGO HERNANDEZ

PRUEBA FRENOS

DIEGO HERNANDEZ

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
ALINEADOR AL PASO	TRZ	VAMAG	10420330000
FRENOMETRO	RTB/C	VAMAG	08024465
LUXOMETRO	MOOM	TECNOLUX	0061
PROFUNDIMETRO	XTREAD	FLOWER	LM028
SONOMETRO	PCE - 322A	PCE	181103727
SUSPENSIÓN	STL	VAMAG	8054643

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO AQUÍ DESCRITO. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME