

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
	%	%	%	%	+/- 2	%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHICULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

9a. VEHICULOS DE CICLO MOTOR, 41.9.2.1									
	Monóxido de Carbono		Dióxido de Carbono		Óxígeno		Hidrocarburo (hexano)		Óxido Nitroso
	(CO)	Norma	(CO ₂)	Norma	(O ₂)	Norma	(HC)	Norma	(NOx) Norma
Ralentí	(rpm)	%		%		%		(ppm)	Unidad
Crucero		%		%		%		(ppm)	%
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)									
Temperatura de prueba									
Temperatura ambiente									
Humedad Relativa									
Condiciones Ambientales									
Temperatura									
°C									
Temperatura ambiente									
°C									
Humedad Relativa									
%									




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identidad y Orden



CDA EL CORDOBESE
NIT: 901151055-0
Teléfono: 3103748878
E-mail: cdaelcordobes@cerveh.com
Dirección: Cll 22 #26-92 Local101
Ciudad: MARINILLA (ANTIOQUIA)



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-06-21	Nombre o Razón social MARIA EUGENIA MARTINEZ HENAO	Documento de identidad CC (X) NIT () No. 21787622
Dirección MEDELIN ARANJUEZ	Teléfono fijo o Número de Celular 3128700185	Ciudad Medellin
Correo Electrónico alexisalbartoagudobedoya@gmail.com		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LKL107	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 10028769064	Fecha Matrícula 2023-03-29	Color Blanco glacial	Combustible/Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9F8HJP40XRMS64751
No de Motor A460D049923	Tipo Motor OTTO	Cilindraje (cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 79532	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-03-28	Conversión GNV SI () NO () N/A(X)		Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
		Inclinación	31.4			2.5	Klux	si
		Inclinación	3.11			[0.5 - 3.5]	%	
		Inclinación	50.2			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.98			[0.5 - 3.5]	%	
		Inclinación	28.3				Klux	si
		Inclinación	45.8				Klux	si
		Inclinación	35.8				Klux	si
		Inclinación	8.06				Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 200		Máxima 225		Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.4	Delantera Derecha	Valor 69.7	Trasera Izquierda	Valor 74.4	Trasera Derecha	Valor 72.8	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENO

Eje	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2928	3741	N	Eje 1	3939	N	5.05	(20,30]	30	%
Eje 2	1839	3192	N	Eje 2	2726	N	7.21	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3		N				%
Eje 4			N	Eje 4		N				%
Eje 5			N	Eje 5		N				%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad		
				70.1		50		%		

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
19.4	18	%	Sumatoria Izquierdo	1252	6933	N	Sumatoria Derecho	1380
							6665	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
4.48	3.07					

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- B407FND1 - PISTA LIVIANOS - 0407CL01 19093544 - CELDA DE FUERZA 1.0407CL02:19093544 - CELDA DE FUERZA 2 - Frenometro liviano/universal VAMAG SN: 19093544
- 0407AS01 - PISTA LIVIANOS - 0407CL03:19032955 - CELDA DE PESO 1.0407CL04:19032955 - CELDA DE PESO 2/0407CL05:19032955 - CELDA DE PESO 3/0407CL06:19032955 - CELDA DE PESO 4 - Probador de suspension EUSAMA VAMAG SN: 19032955
- 0407AL03 - PISTA LIVIANOS - Alineador al piso liviano ACTIA SN: AM10000RMX VL-0022
- 0407LX01 - PISTA LIVIANOS - 0407CM01 TMI-LUX-0093 - CAMARA - Alineador de luces Technimaq SN: TMI-LUX-0093
- 0407LE01 - ELEVADOR LIVIANOS SUNSHINE SN: 18K16
- 0407PF06 - PISTA LIVIANOS - Profundimetro SHAHE SN: WD2403A0426

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Techni-RTM V1.0 - Technimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Santiago Lopez Morales [Alineación de luces], Juan Pablo Hoyos Gomez [Alineación, peso, suspensión y frenos] Juan Pablo Hoyos Gomez [Inspección sensorial exterior], Juan Pablo Hoyos Gomez [Tercera placa], Juan Pablo Hoyos Gomez [Profundidad de labrado], Juan Pablo Hoyos Gomez [Foto trasera], Juan Pablo Hoyos Gomez [Inspección sensorial interior], Juan Pablo Hoyos Gomez [Foto delantera], Juan Pablo Hoyos Gomez [Inspección sensorial motor].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Carlos Vergara
CARLOS ALBERTO VERGARA BURGOS

NOTA

1. El campo del resultado de la prueba de Oxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsana aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que lo modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

de Resultados - FUR

ICA DE COLOMBIA
RIO DE TRANSPORTE



GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social	MARIA EUGENIA MARTINEZ HENAO
Teléfono fijo o Número de Celular	3128700185

edoya@gmail.com

3. DATOS DEL VEHÍCULO

País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Campero
Número de licencia de tránsito	10028769064	Fecha Matrícula	2023-03-29	Color	Blanco glacial
Tipo Motor	OTTO	Cilindraje (cm ³)(si aplica)	1333	Kilometraje	79532
Tipo de Carrocería	WAGON	Fecha vencimiento SOAT	2026-03-28		

4. INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SEGUIDO DEL SÍMBOLO *, INDICA UN DEFECTO ENCONTRADO.

/ Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3
(s)	Intensidad	31.4		
	Inclinación	3.11		
(s)	Intensidad	50.2		
	Inclinación	2.98		
(s)	Intensidad	28.3		
(s)	Intensidad	45.8		
(s)	Intensidad	35.8		
(s)	Intensidad	8.06		
Multáneamente		Intensidad 200		

		Valor	Trasera Izquierda	Valor
5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)		69.7	74.4	

6. FRENOS

Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad
27.1				