

FICHA TECNICA



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-06-28 11:16	Nombre o razón social JAEN LEANDRA MARQUEZ NIETO	Documento de identidad CG (X) NIT () CE () No: 1126437468
Dirección NO REFIERE	Teléfono 3216069279	Ciudad MEDELLIN
		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa EQX704	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MOV
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10030648981	Fecha matrícula 2018-02-21	Color BLANCO	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9G4927MBV6KPC00832
N. Motor 76031395	Tipo motor 4T	Cilindraje 2775	Kilometraje 180033	Número de Sillas 5	Vidrios polarizados SI () NO (X)
					Bifidaje SI () NO (X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrica	Con motor a hidrógeno	Otros

EL RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Auditales

Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Posición	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
Ruido Escape		dBA	Baja derecha	25	klux		0.5 - 3.6	%		25	klux
			Baja izquierda	25	klux		0.5 - 3.5	%			

7. Suspension (pl. suspensions)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 izquierdo		N	Eje 1 derecho		N			
			Eje 2 izquierdo		N	Eje 2 derecho		N			
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho		N			
	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho		N			
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho		N			

g. Desviación lateral

Eje 1	Eje2	Eje3	Eje 4	Eje5	Máximo +/-	10	Unidad	m/Km
-------	------	------	-------	------	---------------	----	--------	------

10. Dispositivos de cobre (si aplica)

Referencia comercial de la oferta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	----------------	--------	---

11. Emisiones de Gases

11a. Vehículos con plato OTTO

Temp °C	Monóxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburos (como hexano) (HC)			Óxido Nitrato (NO)		
	CO	Vr	Norma Unidad	CO2	Vr	Norma Unidad	O2	Vr	Norma Unidad	HC	Vr	Norma Unidad	NO	Vr	Norma Unidad
Ralentí			%Ralentí			%Ralentí			%Ralentí			%Ralentí	ppm	Ralentí	%
Crucero			%Crucero			%Crucero			%Crucero			%Crucero	ppm	Crucero	%

11b. Vehicular # diesel (Packard)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad m-1	Ciclo 2	Unidad m-1	Ciclo3	Unidad m-1	Ciclo4	Unidad m-1	Resultado	Valor	Norma	Unidad m-1
------------	-----	---------	---------------	---------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	-----------	-------	-------	---------------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	San German			
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
--------	-------------	-------	-----------------

