

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(504) 4076591 - 3147730394

FECHA	Nombre o razón social HECTOR JAVIER LOPEZ CUARTAS			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-05-28				Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 716190339					
Dirección CR 38 N 26 385				Ciudad Medellin	Departamento Antioquia				
Placa GTX084	País Colombia	Servicio Público	DATOS DEL VEHICULO		Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020210563	Fecha Matrícula 2020-02-05	Color Blanco glacial (v)	Kilometraje 65890	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM187833	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)
No. Motor E410C226124	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998							



2025-05-28 GTX084 08:14

2025-05-28 GTX084 08:20

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Suspensión (si aplica)			Mínimo	Unidad	
			Fuerza	Peso	Unidad			
53.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1738.00	3035.00	N	Eje 1 Derecho	2047.00
			Eje 2 izquierdo	1484.00	3075.00	N	Eje 2 Derecho	1784.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho	3028.00
7.50*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho	
Eje 1	Eje 2	Eje 3		Eje 4	Eje 5			
-3.06	-6.76						Máximo +/-	10

Inspección Visual				
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo
Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Andalace Sillas
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos
Señales de advertencia	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda
Luz interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho
Cruceta	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho
Linterna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola
Anclaje de Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho
Desempañador	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Tapicería
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Extintor
Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Retrovisores
Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces altas
Botiquín	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Terminales
Llanta de repuesto	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Brazos Axiales
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha
Tacos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Pito
Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas
Bastidor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Ventanillas
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Rotulas superiores

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G6 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.25	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.30	5.40
Eje2	4.10	4.00

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tacnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

YAIR RENDÓN AGUIRRE