


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-07-23	Nombre o razón social JAIME MONTES GRAJALES	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98455000			
Dirección CALLE 95 74 A 17	Teléfono 3125022003		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESQ712	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea 11 gtl	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10029432031	Fecha Matrícula 2019-05-28	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CELJ854560	
No. Motor M9TC678C030636	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2299	Kilometraje 155235	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2025-07-23 ESQ712 09:03

2025-07-23 ESQ712 09:03

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 84.90	Delantera Derecha	Valor 94.10	Trasera Izquierda	Valor 83.30	Trasera Derecha	Valor 84.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	4126.00	N	Eje 1 Derecho	3992.00	N	7553.00	N	3.25
57.80	50	%	Eje 2 izquierdo	3990.00	N	Eje 2 Derecho	3611.00	N	7790.00	N	9.50
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.18	Eje 2 0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Señales de advertencia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		7.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.23	4.39
Eje2	4.09	4.98

GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*