

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



No: 00001398-2508  
CDA ECOMOTOR PASTO  
NIT 900189312-1  
CALLE 12 No 5-09 B/Chapal. Tel  
7219356  
PASTO

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-08-05	Nombre o razón social: CARLOS ANDRES SOLARTE PORTILLA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )				No. 79628905			
Dirección: AQUINE 3 SECTR 3 MZA B CASA 8	Telefono: 3122194800	Ciudad: PASTO				Departamento: NARINO			
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: ETK294	Marca: RENAULT	Línea: ALASKAN	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindrada: 2488	Kilometraje: 88571			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025875152	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO HIELO	Empresa:	Conductor: CARLOS ANDRES SOLARTE PORTILLA				



Fecha 2025-08-05, Placa ETK294 Hora 18-45

Fecha 2025-08-05, Placa ETK294 Hora 18-55

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 49	Delantera Derecha	Valor 44	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53	50	%	Eje 1 Izquierdo	4260	N	Eje 1 Derecho	3653	N	14,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2852	N	Eje 2 Derecho	2989	N	4,6	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
5,3°	18	%	Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Izquierdo			

Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	-1,2	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10(m/km)	Unidad	+
-------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	--------	---

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Letonería y Pintura	CUMPLE	G1 Letonería y Pintura	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Colinena	CUMPLE	G1 Colinena	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje1 Bestidor	CUMPLE	G1 Bestidor	CUMPLE	G1 Bestidor	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						NO APLICA
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						NO APLICA
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
				NO APLICA					

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.41	
Izquierda	9.31	9.24
Derecha	9.21	9.3

**HAROLD DAVID SALAZAR C**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.