

REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

CLASE	BUS / BUSETA / MICROBUS	COMBUSTIBLE	DSL	No. SOLICITUD	31.077
MARCA	RENAULT	SERVICIO	Público	SOLICITANTE	COOTRAESCAL
TIPO	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC	AÑO MODELO	2.017	CIUDAD	PEREIRA
No. PUERTAS	0	KILOMETRAJE	269490	INSPECTOR	FREDY MAURICIOHERNADEZ ARCILA
NACIONALIDAD	FRA	No. DE CHASIS	****	CODIGO FASECOLD	08003011
TIPO DE CAJA	MT	No. DE MOTOR	****	VR. FASECOLD	94800000
CILINDRAJE	1.598	FECHA INSPECCION	15/09/2025	PLACA	WMR164
PROPIETARIO	Leidy arias				


ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

CARROCERIA EXTERIOR		Extintor vigente	CUMPLE	SEGURIDAD ACTIVA	
Panorámico delantero	CUMPLE	ESTADO DE LLANTAS		Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Panorámico superior	CUMPLE	Llanta delantera derecha	10%	Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE	Llanta delantera izquierda	10%	Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Farola izquierda	CUMPLE	Llanta trasera der. exterior	95%	Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE	Llanta trasera izq. exterior	95%	Ejes delanteros	CUMPLE
Espejo izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	90%	Ejes traseros	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE	Llanta trasera der. Interior	NO APLICA	Cardan	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE	Llanta trasera izq. Interior	NO APLICA	Columna de dirección	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE	Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA	Muelles traseros	NO APLICA
Stop Derecho	CUMPLE	Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA	Bandas de Freno	CUMPLE
Stop izquierdo	CUMPLE	Llanta trasera der. Interior eje 3	NO APLICA	Discos de Freno	CUMPLE
Imagen corporativa	CUMPLE	Llanta trasera izq. Interior eje 3	NO APLICA	Campanas	CUMPLE
DOCUMENTOS		INFORMATIVOS		Pastillas de Freno	CUMPLE
Póliza RCE Vigente	CUMPLE	SOAT Vigente	CUMPLE	Muelles Delanteros	NO APLICA
Póliza RCC Vigente	CUMPLE	RTM Vigente	CUMPLE	Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
Calcomanía de tarifas Vigente	CUMPLE			Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
Poliza todo riesgo vigente	CUMPLE			Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA
EFICACIA FRENADO EMERGENCIA		LUCES		SEGURIDAD OPERACIONAL	
EJE DELANTERO	NO APLICA	Altas	CUMPLE	Aire acondicionado	CUMPLE
EJE TRASERO 1	60%	Bajas	CUMPLE	Calefacción	CUMPLE
EJE TRASERO 2	NO APLICA	Cocuyos	CUMPLE	Espejos eléctricos	CUMPLE
EJE TRASERO 3	NO APLICA	Exploradoras	CUMPLE	Master de corriente	NO APLICA
EFICACIA FRENADO SERVICIO		Direccionales delanteras	CUMPLE	Pito	CUMPLE
EJE DELANTERO	60%	Direccionales traseras	CUMPLE	Bornes de batería	CUMPLE
EJE TRASERO 1	60%	Estacionamiento	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
EJE TRASERO 2	NO APLICA	Luz freno	CUMPLE	Limpiabrisas delantero	CUMPLE
EJE TRASERO 3	NO APLICA	Luz reverso	CUMPLE	Limpiabrisas trasero	CUMPLE
EQUIPO CARRETERA		Luz placa	CUMPLE	Asiento ajustable conductor	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Luz cabina	NO APLICA	Timón ajustable	CUMPLE
Alicate	CUMPLE	Luz pasillo	NO APLICA	SEGURIDAD PASIVA	
Destornillador de estrella	CUMPLE	Luz pasillo superior	NO APLICA	Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
Llaves fijas	CUMPLE	NIVELES DE FLUIDOS		Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
Llaves de expansión	CUMPLE	Nivel de aceite motor	CUMPLE	Apoya cabezas conductor	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Refrigerante motor	CUMPLE	Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Líquido de frenos	CUMPLE	Airbag Conductor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Dirección hidráulica	CUMPLE	Airbag pasajeros	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Lavaparabrisas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Nivel Caja Velocidades	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Fuga Diferencial	CUMPLE		
		Nivel Retardador	NO APLICA		

OBSERVACION:

Llantas delanteras con desgaste anormal

AUTOMÁS
vehículo tranquilo



AUTOMAS COMERCIAL LTDA.
NIT: 900.230.826-8
Carrera 46 No. 134 - 55
Bogotá - Colombia

Firma Inspector:

Nombre Inspector:

C.C:

FREDY MAURICIO HERNANDEZ ARCILA

1088299391