

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-09-29	CARLOS ALBERTO SALAZAR	CC (X) NIT () CE () No. 71754117		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 65C # 36 A - 20 VILLAHERMOSA	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
JYM464	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2022	10022953529	2021-04-12	Blanco glaciar (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3NJ817819	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410C275497	OTTO	1998	183529	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2025-09-29 JYM464 08:43



2025-09-29 JYM464 08:43

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	74.70		76.20		77.10		81.30
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2850.00	4230.00	N	Eje 1 Derecho	2970.00	4348.00	N	4.04
			Eje 2 izquierdo	2172.00	3333.00	N	Eje 2 Derecho	2178.00	4050.00	N	0.28
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad									
27.50	18	%									

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	0.06				10	

Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Asco General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Boliquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Luces de Parques	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.79	3.87
Eje2	4.37	4.21

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)